

أساليب رفع درجة اعتمادية وحدات التحكم

د. موسى محمد موسى * - ف. محمد التاجوري **
م. محمد العتيري ** - م. عبدالسلام ذهب **

ملخص :-

تعمل منظومات التحكم والمراقبة على ضمان متابعة عمل الشبكة العامة للكهرباء والمحطات التابعة لها وعليه يصبح من مهام مراكز التحكم استمرارية العمل في هذه الوظائف .

وهنا لابد من الاهتمام بالعوامل التي تعمل على استمرارية التشغيل وضمان تواجدها في مستوى جيد وهذا الذي دفع الى تقديم هذه الورقة عن أساليب رفع درجة الاعتمادية لمنظومة التحكم ، وفي هذه الورقة سوف نستعرض الوضع الحالي للعناصر التي تتحكم في اعتمادية المنظومة ، وحسابات عوامل التشغيل والمركبات الاساسية للحاسوب وملحقاته وصولاً الى الوضع المستقبلي للعناصر التي تتحكم في اعتمادية منظومة التحكم ، وكذلك الظروف البيئية والمؤثرة تأثيراً مباشراً على أجهزة المنظومة . وستتطرق الى أساليب التغيير المطلوبة والتي تتضمن التقنيات الحديثة والمتوفرة ، والامكانيات المادية والبشرية والتخطيط والدراسات والمتابعة وكذلك التوقعات .

اولا :- مقدمة :

اعتباراً من بداية التشغيل (ن.ق. ع) ومجموع الزمن المطلوب لإصلاح أى عطل يؤدي لإيقاف استمرارية التشغيل (ن.ع) والزمن الذي يمضي قبل حصول ذلك العطل (ن.ق. ع) .

$$A = \frac{\text{ن.ق.ع}}{\text{ن.ق.ع} + \text{ن.ع}} * 100$$

ودرجة الاعتمادية لوحدات التحكم تعتمد اساساً على اعتمادية المعدات والتي بواسطتها يتم حساب اعتمادية أى

أنها النسبة المئوية التي تقاس بها استمرارية تشغيل المنظومة أو جزء منها سواء كان ذلك في معدات تبادل المعلومات (RTU) أو وصلات الاتصال (COME-Links) أو معدات التحكم (CC) وينتج عن عطل الأخيرة توقف استمرارية التشغيل بالكامل باستثناء الحالات التي بها معدات بديلة (REDANDCY) (EQU) .

ويمكن كتابة درجة الاعتمادية (أ) على أنها النسبة المئوية بين الزمن الذي يمضي قبل حصول عطل ، وذلك

هذه الورقة تقدم دراسة عن الاعتمادية لوحدة التحكم ، وذلك وفق التقنيات الموجودة بمراكز التحكم والمتوفرة لدينا ، وقبل الدخول في الاعتمادية نتطرق الى وصف عام لجميع المعدات التي لها علاقة بالاعتمادية ونتعرف على العلاقة بين المعدل الزمني التشغيلي لهذه الوحدات والمعدل الكلي لها .

ويمكن تعريف درجة الاعتمادية على

تشبه المعدات الموجودة بالمركز ماعدا بعض الاجزاء حسب الانظمة المستخدمة بمراكز التحكم وتشمل :-

* الاتصالات السلكية

وهذه متوفرة وموجودة في أغلبية المراكز واستخدامها يكون للتفاوت في الابعاد بين المحطات .

* الاتصالات اللاسلكية .

إن الاتصالات اللاسلكية متشابهة في المركز أو في المحطات وتؤدي نفس العمل ، وهي أجهزة (VHF, UHF) لنقل البيانات والمحادثات حسب الترتيب .

ب - 3) معدات التغذية الداخلية :-

هي المعدات المسؤولة عن تغذية أجهزة تبادل المعلومات لما لها من دور فعال في نقل المعلومات الى المركز ، وهي نوعان من المصادر .

وبعد هذا السرد وتسمية مكونات منظومة التحكم سنقدم العناصر التي تضبط وتتحكم في اعتمادية وحدات التحكم المشار اليها ، ثم نشير الى الوضع الحالي لهذه العناصر ، وبالطبع يشمل أية ظواهر مسجلة من أعطال أو مسببات لأعطال كان لها الأثر الكبير في تخفيض درجة الاعتمادية .

وبعدها سنقدم الكيفية التي يجب أن تكون عليها العناصر حتى تتلافى الأعطال ، وبالطبع حتى نحافظ على درجة اعتمادية ثابتة وفق المواصفات المحددة .

وأخيرا نشير من خلال بعض التوصيات الى أسلوب التغيير المقترح أخذا في الاعتبار الامكانيات والقدرات المطلوبة ومدى توفير التقنية .

وبواسطتها نستطيع توصيل المعلومات أو المحادثات وترجييعها ومدى الاستجابة لذلك ، وهي أجهزة اللاسلكي من نوع (UHF) أو (VHF) والتي تنقل المعلومات أو المكالمات من المركز الى أجهزة تبادل المعلومات في المحطات والعكس ، وكذلك أجهزة التقرب عن بعد وأجهزة الربط (MODEM) .

أ - 3) معدات التغذية والتكيف :-

هذه المعدات لها أهمية كاملة وذلك لكثرة الاعطال في مصادر الكهرباء ولاهمية عدم توقف الحاسوب عن العمل فان ذلك يعني وجود أكثر من نوع من مصادر التغذية .

أما من ناحية التكيف فانه ضروري للأجهزة ومعدات التحكم والحاسوب وملحقاته ، وذلك للحفاظ على درجات الحرارة التشغيلية المحددة حسب المواصفات ، وتخفيض الحرارة يكون إما عن طريق الهواء أو الغاز أو الماء .

ب) معدات وأجهزة التحكم بالمحطات :-

من بين المعدات التي تتطلب معرفة درجة الاعتمادية لها هي معدات التحكم في المحطات والتي تعتبر ضرورية جدا لتنفيذ برامج التشغيل وهي على النحو التالي :-

ب - 1) معدات تبادل المعلومات (RTU) .

وهذه عبارة عن كروت الكترونية مبرمجة على أساس تنفيذ أوامر معينة وتستجيب لطلب الحاسوب .

ب - 2) معدات الاتصالات .
معدات الاتصال الموجودة بالمحطات

منظومة والمعدات التي لها علاقة بالاعتمادية وفق مواقعها وبالأخذ في الاعتبار الوظائف ونوع التقنية الموجودة يمكن سرد المعدات حسب الموقع الى معدات وأجهزة مركز التحكم (CC) ، ومعدات وأجهزة المحطات (RTU) .
وسنورد بإيجاز أجزاء هذه المعدات .

أ) معدات وأجهزة مركز التحكم :-

وهي المعدات التي تتواجد في مكان واحد وتعمل كل حسب وظيفتها على تحقيق الاعتمادية المطلوبة ، وتشمل :-

أ - 1) الحاسوب وملحقاته :-

الحاسوب وهو مؤثر أساسي في اعتمادية منظومة التحكم ووفقا للمتطلبات التصميمية يكون عادة حاسوب شغالا وآخر احتياطيا ، وذلك لتفادي عطل الاول وعدم التوقف عن العمل ، ويشترط في الحاسوب الاحتياطي أن تكون له نفس قدرات الحاسوب الشغال .

وملحقات الحاسوب التي لها أيضا علاقة بالاعتمادية تشمل :-

- الاطراف والشاشات وهذه يتطلب عملها بصورة مستمرة ومتواصلة ، لما تقتضيه الحاجة من متابعة بيانات خارجة أو مراقبة بيانات داخلية .
- قرص السواق والاقراص المرنة والصلبة .
- الطابعة .
- وحدة التخزين للمعلومات .
- وحدة المعالجة المركزية

أ - 2) معدات الاتصال :-

معدات الاتصال ضرورية

ثانياً :- العناصر التي تتحكم في اعتمادية وحدات التحكم :

العناصر التي تؤثر جزئياً أو كلياً في درجة اعتمادية منظومة التحكم الكلية وتعمل على تغييرها وتكون بذلك درجة استمرارية التشغيل أقل مما هي عليه ، وتشمل مايلي :-

1 - حسابات عوامل التشغيل

والتي منها قراءات الأجهزة والمعطيات (المدخلات) والتتائج (المخرجات) ، حيث أن ورود أى خطأ في هذه القراءات سيؤثر عنه اجراء غير سليم ، وبالتالي يؤثر في اعتمادية المنظومة .

2 - المركبات الاساسية بالمنظومة

وهذه تشمل الحاسوب وأجهزة تبادل المعلومات ومعدات الاتصال ومن الواضح هنا أنه عند وقوف أى مركبة عن العمل تؤثر تأثيراً مباشراً في اعتمادية المنظومة .

3 - خدمات الصيانة

حيث أن الوقت الذى يمضي في صيانة أى معدة أو مركبة في معدة يعمل على تصغير زمن مابين الاعطال ، وبالتالي يؤثر في اعتمادية تلك المركبة أو المعدة بالتالى في الاعتمادية الكلية للمنظومة .

4 - البيئة التشغيلية لاجزاء المنظومة

لما في ذلك من تغيير الظروف

المطلوبة وأثره في إيقاف بعض الاجزاء عن العمل .

5 - التوقعات

والتي من خلالها يتم اجراء بعض الاعمال مثل الصيانة الروتينية أو فصل بعض أجزاء المنظومة لاجراء خدمة ما ، كل ذلك يؤثر على الاعتمادية لانه المؤثر الذى يسببه تم الفصل أو اجراء الصيانة وهذا بطريقة عشوائية من حيث العدد والزمن اللازم .

ثالثاً :- الوضع الحالى للعناصر التي تتحكم في اعتمادية المنظومة :-

في هذا الجزء سنقدم الكيفية الموجودة عليها العناصر الواردة في الجزء السابق وذلك من خلال بعض الامثلة عن وظائفها التشغيلية ، وماكان له أثر في تقليل درجة الاعتمادية .

وهنا تجدر الاشارة الى أنه لم يتم حساب درجة الاعتمادية الكلية للمنظومة حالياً بناء على العناصر السالفة الذكر ، غير أنه ومن خلال هذا الجزء يمكن التعرف على قيمة التغير في الاعتمادية والتي سنقوم باقتراح السبل لتعديلها وارجاعها للقيمة الاصلية حسب المواصفات المعتمدة ، وفيما يلي عرض هذه العناصر :-

1 - حسابات عوامل التشغيل : أ - القراءات

علاقة نقل قيم القراءات بأجهزة تبادل المعلومات هي علاقة نقل قيم ماهو موجود بأجهزة القراءات سواء من الامبيرومتر أو من الفولتمتر أو ماعداها

من أجهزة القراءات وبالتالي تبقى صحة هذه القراءات من عدمها غير مرتبطة بأجهزة تبادل المعلومات ، الا أن مشاكل معايرة الاجهزة تؤثر على صحة القراءات وبالتالي تقلل من درجة الاعتمادية .

وتتلخص المشاكل الموجودة في الاجهزة الخاصة بالقراءات في التالى :-
- عدم دقة اجهزة القياس .

- عدم تجانس نسبة التحويل في محولات التيار والجهد والتي تؤثر في أجهزة القراءات التي ينتج عنها عدم ضبط القراءات المنقولة عبر أجهزة تبادل المعلومات بصورة جيدة وصحيحة ومقارنة ماهو موجود بالمحطات بماهو منقول عبر أجهزة تبادل المعلومات .

ب (المعطيات

المعطيات المطلوبة لتشغيل منظومة التحكم الكلية تعتمد اعتماداً كلياً على استجابة المعدات الموجودة بالمحطات والتي من أجلها توجد مراكز التحكم للمراقبة والتشغيل لهذه المعدات .

وبذلك يجب أن نسلط الضوء على هذه المعدات باعتبارها العصب الاساسى لعمل منظومة مراكز التحكم بصفة عامة ، والمعدات هي :-

- القواطع ، توجد معدات وقاية لحماية جميع المعدات الكهربائية من الاخطاء التي تقع والتي تعزل المعدة التي تتعرض لخطأ معين وهذا يتطلب وجود مصدر كهربائى لتغذية هذه المعدات ويستخدم مصدر التيار المستمر لهذا الغرض ، وعليه يجب الاهتمام بضرورة استمرارية هذا المصدر للتغذية لاهميته في عمليات الفصل والتوصيل .

- الحركة الميكانيكية للقواطع ، إن أى

توفر البدائل عند انقطاع الاتصال عبر بعض القنوات ، الامر الذى له دخل كبير في تحديد درجة اعتمادية هذه المعدات ، كما أن اسلوب الصيانة المتبع ومدى سهولة توفر قطع الغيار لهذه المعدات يدخل في تحديد الاعتمادية لمعدات الاتصال ، ومن خلال دراسة شبكات الاتصال والتي تشمل شبكة نقل المعلومات (PLC) عبر خطوط الضغط والشبكة الهاتفية وشبكة الاتصالات اللاسلكية يمكن سرد الاتى :

ب - 1) درجة اعتمادية معدات هذه الشبكة تعتبر منخفضة نسبيا ولا تتجاوز 80 % ، وذلك بسبب الصيانة المستمرة والمكثفة لهذه المعدات .

ب - 2) الشبكة الهاتفية تستخدم بها معدات ذات تقنية غير حديثة اضافة الى ذلك فان درجة اعتماديتها ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بدرجة اعتمادية معدات شبكة نقل المعلومات (PLC) .

ب - 3) شبكة الاتصال اللاسلكية ، وتنقسم بدورها الى ثلاثة أنواع هي :

معدات اللاسلكى لنقل المعلومات والهواتف العاملة على الترددات الفائقة (UHF) وهذه المعدات قديمة والتقنية المستخدمة بها غير متقدمة وقطع الغيار غير متوفرة لهذه المعدات ، الامر الذى أدى الى توقف بعض الاجزاء الاحتياطية لهذه المعدات ، غير أن أسلوب الصيانة المكثف ادى الى رفع درجة اعتمادية هذه المعدات الى حوالى 90 % .

شبكة اللاسلكى بالترددات العالية جدا (VHF) وهى معدات ذات تقنية

يمكن حسب حمل الحاسوب .

أ - 2) وصلات المركبات والملحقات

هذه الوصلات مجزأة ومقسمة حسب القيمة وسمك اسلاك الوصلة ولا تستغرق زنا طويلا في تنفيذ اوامر التشغيل ولا يحصل بها اعطال ينتج عنها توقف استمرارية التشغيل .

أ - 3) معدل الاخطاء المتوقعة لكل مركبة

يتوقف هذا المعدل على مدى اهمية المركبة بالنسبة للحاسوب وحسب اعتقادنا وفهمنا لمنظومة الحاسوب فان اكثرية المركبات لها اهمية لانها متداخلة ومتشابهة ومتشابهة مع بعضها البعض غير ان معدل اكثرية الاخطاء يتم السيطرة عليه باستمرارية الصيانة الدورية للاجهزة وتحديد برامج الحاسوب والاطفاء التى تحدث ليست من النوع الذى يعيق او يوقف الحاسوب عن العمل ، حيث ان الصيانة احيانا تكون بتغيير الكروت ، او بترجيع الحاسوب الى العمل بدون اخطاء ونظرا لان وظيفتها تتطلب التشغيل المستمر بدون توقف وهذا بالطبع ينتج عنه اعطال وتراكم هذه الاعطال يكون بسبب عدم وجود قطع الغيار اللازمة من ناحية وعدم وجود برامج تدريب للعاملين بالحاسوب والنقص في الكفاءات الفنية .

ب) اعتمادية وصلات الاتصال :

وصلات الاتصال تنقسم بدورها الى عدة انواع من المعدات تتفاوت درجة اهميتها في توفير الاتصال بين مركز التحكم والمحطات التابعة ، وطبيعة تصميم شبكة الاتصالات لها تأثير كبير من حيث نقاط الربط الرئيسية ومدى

عطل ميكانيكى لأى قاطع يقلل من درجة الاعتمادية في تشغيل منظومة التحكم الكلية ، وحيث أن عمليات الفصل والتوصيل من بعد تعتمد اعتقاداً كلياً على استجابة القاطع المراد فصله أو التوصيل عن طريق اشارات كهربائية ترسل للمفاتيح الفصل أو التوصيل بالقاطع ، وعليه اذا كانت حركة ذلك القاطع الميكانيكية بها عطل فإنه يتعذر في هذه الحالة التعامل مع المعدلة .

- العوامل الطبيعية ، ارتفاع درجة الحرارة يعتبر عاملا اساسيا في توقف جهاز تبادل المعلومات وخاصة في فصل الصيف ويسبب في عدم استجابة بعض المعدات لتعليمات أجهزة تبادل المعلومات وبالتالي لا يمكن التعامل معها إلا يدويا .

ج) النتائج :

في حالة عدم تطابق المعطيات والاحتياجات يسبب احد العوامل السالفة الذكر ، وكذلك الحال بالنسبة للقراءات فان النتائج المتحصل عليها ستكون مختلفة عن المطلوب وفي هذه الحالة تكون درجة الاعتمادية للمنظومة الكلية أقل مما يجب .

2 - المركبات الاساسية :

أ) اعتمادية الحاسوب .

تعتمد على جل الانظمة الموجودة والمستعملة في منظومة التحكم وهى على التوالى :

أ - 1) المركبات والملحقات

يعتمد تشغيل الحاسوب على درجة الاعتمادية للمركبات والملحقات وهى مبرجة لاعطاء المعلومات في اقل زمن

قديمة وغير متقدمة وتعاني من التداخل والتشويش ودرجة اعتمادية هذه المعدات لا تتجاوز في الوقت الحاضر 75 % .

شبكة الاتصال اللاسلكي ذات الترددات العالية (HF) ، معدات هذه المنظومة تستعمل للاتصال بالمحطات البعيدة النائية ، الا أن الهوائيات المستخدمة لم تمكننا من الاستفادة من الترددات المرخص باستخدامها ، كما أن هذه الترددات ليلية فقط ولا تمكننا من الاستعمال أثناء ساعات النهار وهذا أدى الى انخفاض اعتماديتها الى حوالي 50 % .

ج (اعتمادية أجهزة تبادل المعلومات (RTU)

تمثل درجة اعتمادية هذه المعدات في الاستجابة للأوامر حسب السرعة الزمنية المطلوبة لنقل المعلومات من وإلى المركز وزمن النقل متفاوت وبدون توقف وهو في ثوان معدودة تصل أحيانا إلى ثلاثين ثانية وذلك عند تنفيذ الأوامر وتوصيل الإشارات والاعطال إلى المركز والعكس ولا تستغرق المدة الزمنية أكثر من دقيقة كحد أقصى وهذا حسب التعامل المعمول به في بعض الأنظمة بشرط أن تكون الأجهزة والمعدات جيدة ولا توجد بها مشاكل ، ولكن أحيانا توجد مشاكل في خروج بعض المحطات عن العمل بسبب الاتصالات أو أعطال بالأجهزة ، وهذا ليس معناه أن توقف محطة من المحطات عن العمل يعيق عمل المنظومة الآلية عن العمل ولكن المحطة المتوقفة فقط هي التي لاتأق من المعلومات وهذا يتطلب صيانتها حسب توفر الفرق وقطع الغيار اللازمة وتستغرق المدة الزمنية تقريبا من المركز إلى المحطة ساعة وتزيد أحيانا إلى ساعتين أو ثلاثة ، وذلك حسب بعد

المحطات وسرعة الانجاز ونوع الصيانة المطلوبة غير أنه في المحطات القريبة لا تستغرق أحيانا ربع ساعة وهذه الاوقات تقلل من اعتمادية المنظومة ووقت الصيانة قصير لأنها تعتبر صيانة تغيير كروت بأخرى والعمل يستغرق من خمس إلى خمس عشرة دقيقة حسب زمن الاختبار ، كما أن المشاكل المرتبطة بالتكثيف وهو ضروري للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة والنقص في عناصر الصيانة وعدم توفير ورشة للصيانة أدى ذلك إلى أن أوقات الصيانة زادت بشكل نتج عنه تخفيض في الاعتمادية ، ومع كل ذلك فإنه تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد مشاكل معقدة في التعامل مع هذه الأجهزة والمعدات ينتج عنها تعطل عمل محطات بالكامل .

3 (خدمات الصيانة : -

لتوضيح خدمات الصيانة سوف نستعرض هذه الأنواع ولو بصفة مختصرة :

أ (خدمات لمعدات المحطات

من قواطع ومحولات وقضبان توزيع ومعدات الوقاية وخلايا ، وهذه الصيانة مقسمة إلى جزئين :

- الصيانة الروتينية : -

وهذه لا تؤثر على درجة الاعتمادية بالشبكة . حيث أن بالشبكة معدات بديلة وهي التي ذكرت ، ولقد تم توفيرها بشبكة طرابلس (30 ك . ف) كمثال على أعمال الصيانة الطارئة التي تنفذ على الشبكات الكهربائية ، حيث أن الاعتمادية ثابتة عند استبدال المعدات في حالة الوضع التشغيلي لشبكة مدينة طرابلس وكذلك شبكة

(220 - ك . ف) .

- الصيانة الطارئة : -

أعمال الصيانة الطارئة لمعدات المحطات والتي تحدث نتيجة أخطاء طارئة تكون حسب تأثيرها على المعدات العاملة بالمنظومة فهناك أخطاء تسبب إنقطاعات بسبب تعطل معدات علاقتها مباشرة بإستمرارية الاعتمادية ، وهناك بعض المعدات عند توقفها لا تؤثر على إستمرار الاعتمادية في إشغال المعدات إلا أنه نظرا لتوفر معدات بديلة فعند حدوث خطأ طارئ فإن المعدات التي تفصل بسبب الأخطاء الطارئة تحل محلها المعدات البديلة . وهذا يحافظ على درجة الاعتمادية في تشغيل منظومة معدات التشغيل .

ب (معدات وأجهزة تبادل المعلومات :

إن توقف أجهزة تبادل المعلومات وملحقاتها يسبب في فقد درجة الاعتمادية نهائيا من حيث المراقبة والتعامل مع المحطة التي توقفت بها أجهزة تبادل المعلومات وهنا تكون الاعتمادية قليلة في جزء من أجزاء المنظومة وتدخل الصيانة في هذه الحالة يكون طارئا وزمن الصيانة هو زمن إكتشاف الخطأ ومعالجته وهذه الحالات نادرة جدا (المقصود بها الحالات التي تتوقف فيها أجهزة تبادل المعلومات أثناء عمليات الاستخدام للمعدات) .

أما الحالات الأخرى لخدمات الصيانة فهي التي لها علاقة بمصدر التغذية لمعدات (RTU) من تيار مستمر (DC) أو مشاكل ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة المعدات ، وبذلك يكون تدخل الصيانة على الفور ، حيث أن الأسباب التي ذكرت تجعل درجة

متوقعة أساساً من حيث النوع ولا الزمن المطلوب ، ويتج عن تلك الاعطال والتي لا بد من معالجتها إما باستبدال المركبة العاطلة أو صيانتها إنخفاض في درجة اعتمادية ذلك الجزء من منظومة التحكم ، وبالتالي المنظومة ككل .

ومثل هذه الاعطال العشوائية الحدوث من الممكن تلافيها أو التقليل منها إذا كان هناك مخطط توقعي للاعطال والاساليب الممكنة لضمان إستمرارية التشغيل في كل جزء من المنظومة والتي في العادة عند إيجادها يؤخذ في الاعتبار كافة العوامل التي لها أثر في استمرارية عمل المنظومة بالكامل ، وهنا نذكر مثالا عن حدوث عطل لم يكن متوقعا وهو حصول عطل في إحدى أجهزة تبادل المعلومات (RTU) لمحطات الإسكان الصناعي وطريق السوان والهضبة المشروع ، وهذه مربوطة لنقل المعلومات عبر قناة الراديو الثانية حيث يوجد بالمركز الفرعي (Z.D.C/B) عدد 12 قناة وواحدة احتياطية نوع (UHF) فعند حصول عطل القناة الثانية أدى ذلك الى إنقطاع الاتصال بالمحطتين بالإضافة الى المحطة العاطلة ، وعند تدخل القناة الاحتياطية لمتابعة تدفق المعلومات من المحطات الثلاثة انفصلت القناة الاحتياطية أيضا ، وهذا من جديد أدى الى انقطاع الاتصال بالمحطات التي لا توجد بها أعطال ، والسبب ربما يرجع الى نوع العطل في المحطة المشار إليها أو يرجع السبب الى قناة الاتصال ذاتها فمثل هذا الانقطاع في الاتصال بالمحطتين الشغلتين كان بالإمكان تلافيه لو أن هناك مخططاً توقعياً للأعطال والاساليب المطلوب إتباعها لتلافيها .

لتفادي مشاكل البيئة مثل الأتربة والرياح والأمطار .

ب (الحرارة :

نظرا لان الحاسوب يشتغل بصورة مستمرة فإنه يتطلب أن تكون درجة حرارة الغرفة ثابتة من 18 الى 28 درجة مئوية ، عليه فإن ارتفاع درجة الحرارة عن المذكور سوف يكون له أثر في تخفيض اعتمادية المكونات الحساسة لدرجة الحرارة ، وبالتالي اعتمادية الحاسوب أو المنظومة ككل .

ج (متطلبات أخرى :

تراكم الغبار على الاجهزة ووجود الاوساخ الاخرى ، وكذلك التدخين يعمل بصورة أو بأخرى على تلوث الجو المحيط بالمعدات والاجهزة التي تتطلب ظروف تشغيلية محددة وفق المواصفات ، وهذا بالطبع اذا لم يحترم فإنه يؤثر في درجة الاعتمادية .

5 (التوقعات :

الدور الاساسي لمنظومة التحكم هو متابعة الشبكة وأجزائها وتبادل معلومات بالخصوص مع مركز التحكم وهناك تتم إجراءات محددة مثل تسجيل الظاهرة والقيام ببعض الاعمال مثل تعديل الاجهزة كصيانة روتينية أو تعديلات في المحطات ينتج عنها تعديل في برمجيات التشغيل أو هناك أعمال أخرى تتطلب إجراء طارئا ، وحينئذ تتدخل فرق الصيانة الطارئة ، إلا أن بعض الاعطال التي تحصل في أي جزء من منظومة التحكم مثل وصلة الاتصالات أو الحاسوب أو أجهزة نقل المعلومات (RTU) قد لا تكون

الاعتمادية أقل في جزء من منظومة معدات التحكم .

وحيث أنه لا توجد معدات بديلة تقوم مقام المعدات التي توقف بها أجهزة تبادل المعلومات الامر الذي يستدعي توفير فرق صيانة طارئة تتدخل عند حدوث أي خطأ على أجهزة تبادل المعلومات .

الا أننا نود التوضيح أن معظم المشاكل التي تواجه أجهزة تبادل المعلومات يمكن تلافيها عن طريق الصيانة بالإضافة الى مذكر فإن درجة الحرارة تؤثر على درجة الاعتمادية وتسبب توقفا في جزء من المنظومة وذلك بسبب إرتفاع درجة حرارة المعدات الإلكترونية الخاصة بأجهزة تبادل المعلومات .

والأمثلة على ذلك :

(-) اختفاء بعض القراءات فجأة على المعدات .
(-) ظهور تنبيه بان هناك إرتفاع درجة حرارة أجهزة تبادل المعلومات وبإختفاء ذلك أحيانا نتيجة تحسن في درجة الحرارة وإنخفاضها .

4 (البيئة التشغيلية لأجزاء منظومة التحكم :

هنا نستعرض حالة البيئة التي يوجد بها الحاسوب ، وذلك حسب المواصفات المعتمدة بالبلد الذي توجد به منظومة التحكم ومدى تأثيرها بالجو المحيط بها ، ويمكن تقسيمها الى : -

أ (الموقع :

يعتمد الموقع الذي يوجد فيه الحاسوب على المواصفات والعمر الزمني للأجهزة وكذلك حسب عمر الاجهزة وفق الظروف الجوية الملائمة

رابعاً : الوضع المستقبلي للعناصر التي تتحكم في اعتمادية منظومة التحكم :-

من خلال الاستعراض لوضع العناصر المتحكممة في اعتمادية المنظومة والذي تم سرده في الجزء السابق تظهر لنا المعطيات والافكار التي تحدد الوضع المستقبلي لهذه العناصر والكفيلة برفع الاعتمادية ، وهي تلخص في الاتي :-

1 (حسابات عوامل التشغيل أ) (القراءات :

من أجل الرفع من درجة الاعتمادية يتوجب مراعاة ضبط ومعايرة أجهزة القياس مع ضرورة التأكد من نسب التحويل لمحاولات التيار والجهد لجميع الخطوط بالشكل الذي يكفل ضبط نسب التحويل وتجانس هذه النسب .

ب (المعطيات :

فيما يخص القواطع يجدر الاهتمام بمصادر التيار المستمر لضمان استمراريته وبالتالي استمرارية عمل معدات الوقاية بصفة دائمة ولضمان عمل القواطع بشكل جيد يتوجب متابعة صيانة الأجزاء الميكانيكية لهذه القواطع لضمان استجابتها بشكل دائم لعمليات الفصل والتوصيل ، كما يجدر الاهتمام بضرورة الحفاظ على درجة الحرارة التشغيلية للمعدات بالمنظومة بالشكل الذي يطابق المواصفات المعتمدة لضمان عمل أجهزة تبادل المعلومات .

ج (النتائج :

يمكن القول في هذا الاطار أن تطابق المعطيات والاحتياجات أمر حيوي

لضمان دقة النتائج وصحتها وبالتالي الرفع من درجة الاعتمادية للمنظومة .

2 (المركبات الاساسية :

أ (الحاسوب :

الاهتمام ببرامج الصيانة الدورية وتحديد برامج الحاسوب وتوفير قطع الغيار من لوحات وقطع الكترونية وتدريب وصقل الكوادر الفنية الخاصة بالصيانة ، كل ذلك حيوي وضروري للرفع من اعتمادية الحاسوب .

ب (وصلات الاتصال :

تجدر مراعاة مايلي :-
- اعادة النظر في شبكة نقل المعلومات نظرا لانخفاض درجة اعتماديتها .
- تحديث معدات الشبكة الهاتفية .
- ضرورة استحداث معدات متطورة ، مع أهمية توفير قطع الغيار لمعدات اللاسلكي العاملة على الترددات الفائقة (UHF) .

- ضرورة استخدام نظام الاتصال الاختياري (SELECTIVE CALLING) بشبكة الاتصال اللاسلكي بالترددات العالية جدا (VHF) لحل المشاكل المزمنة التي تعاني منها هذه المنظومة .

- الاهتمام بحل مشاكل شبكة الاتصالات اللاسلكية بالترددات العالية (HF) وذلك باستخدام الترددات والهوائيات المناسبة حتى يمكن الاستفادة القصوى من القنوات المتوفرة .

ج (أجهزة تبادل المعلومات :

لضمان عمل معدات تبادل

المعلومات يجب مراعاة توفير قطع الغيار وامكانيات الصيانة والاهتمام بتدريب العناصر الفنية الكافية بالاضافة الى استحداث ورشة صيانة مركزية لصيانة اللوحات الالكترونية والتي تتم صيانتها بالخارج مع أهمية توفير درجة الحرارة التشغيلية لأجهزة تبادل المعلومات ، كما أن استمرارية عمل وصلات الاتصال أمر حيوي للرفع من درجة الاعتمادية لهذه الاجهزة .

3 (خدمات الصيانة :

للرفع والتحسين من درجة الكفاءة والجودة لخدمات الصيانة يجب مراعاة الاتي :

- استحداث ورشة صيانة الكترونية متكاملة لغرض صيانة أجهزة ومعدات منظومة التحكم مع ضرورة أهمية توفير المعدات والامكانيات للصيانة الميدانية السريعة .

- الاهتمام بتدريب العناصر الفنية مع وضع برنامج تدريب شامل ومستمر لصقل ورفع درجة كفاءة مهندسي وفنيي الصيانة لمنظومة التحكم .

- ضرورة الاهتمام بتوفير قطع الغيار البديلة للأجهزة المستخدمة بالمنظومة لضمان الصيانة السريعة لاجزاء المنظومة .

4 (البيئة التشغيلية لأجزاء منظومة التحكم :

تلعب البيئة التشغيلية دورا رئيسيا في درجة الاعتمادية لمنظومة التحكم ، ولذا وجب الاهتمام بإختيار المواقع المناسبة لمعدات منظومة التحكم للتقليل من تأثيرات الظروف البيئية مع

الحفاظ على نظافة هذه المواقع ، كما يجب الحفاظ على درجة الحرارة التشغيلية لمعدات المنظومة وذلك حسب المواصفات الفنية المعتمدة بالإضافة الى أهمية استخدام التقنيات الحديثة والمتوفرة للحد من المشاكل الناتجة عن الظروف البيئية المحيطة .

5 () التوقعات :

إن استخدام التقنيات الفنية المتطورة والمتوفرة ووضع البرامج المستقبلية وفق أسس علمية راسخة والاستفادة من تجارب الغير وتفاذي الوقوع في أخطاء الماضي ، مع ضرورة توظيف الكفاءات والخبرات الطويلة في برامج التخطيط والدراسات والتوقعات كل ذلك يساعد في تفادي المشاكل الناتجة عن تخطيط خاطيء أو دراسة غير كافية أو توقعات في غير محلها .

خامسا : أسلوب التغيير المطلوب :

نرى أن أسلوب التغيير المطلوب إتخاذ الوصول الى الوضع المستقبلي للعناصر التي تتحكم في درجة اعتمادية المنظومة تشمل مايلي :

أ () التقنيات الحديثة المتوفرة :

من الدراسة للوضع الحالي تبين أن بعض المرحلات في معدات منظومة التحكم لا تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب لذا وجب الاهتمام بإيجاد البديل لضمان عمل المرحلات بالشكل المطلوب ، كذلك ضرورة تطابق

المواصفات الفنية لمكونات المنظومة حتى نضمن التقابلية التامة وضرورة تحديث معدات اللاسلكي بما يتمشى والتقنية الحديثة ، حيث أن المعدات القائمة تعتبر قديمة ولا تفي بالاحتياجات أما من ناحية أنظمة التغذية الداخلية والتكيف فيجدر الاهتمام بالصيانة الدورية والصحيحة لوحدة التغذية للمحافظة على عمرها التشغيلي ، وكذلك الحال لمولدات الديزل ووحدات التكيف .

ب () الامكانيات المادية

يدخل في هذا الاطار ضرورة توفير قطع الغيار واجهزة ومعدات الصيانة بالإضافة الى الاختيار السليم للمباني والحجرات المخصصة لمنظومة الحاسوب ومعدات الاتصالات مع ضرورة الاخذ في الاعتبار المواصفات المدنية المعتمدة لذلك .

ج () الإمكانيات البشرية :-

يجب الاخذ في الاعتبار ضرورة الاهتمام بإنجاز برامج الصيانة الدورية ، وذلك من خلال توفير العناصر الفنية المدربة مع وضع برنامج تدريبي مستمر وشامل لهذه الكوادر وتطوير القدرات الادارية ، وذلك لعدم كفاءة بعض العناصر التي تتولى عملية إختيار المعدات أو التفاصيل التفاضلية ، كما نرى أنه من الضروري جدا العمل على إيجاد فرق صيانة محلية لمعدات المنظومة ، وذلك من خلال استحداث ورشة مركزية للصيانة الالكترونية مجهزة بكافة الامكانيات

اللازمة مع أهمية تقديم الحوافز التشجيعية للعاملين بتشغيل وصيانة المنظومة للرفع من درجة التفاني والاخلاص في العمل ، مع أهمية إيجاد سلم مهني متدرج لزيادة الكفاءة التشغيلية والالتزام لدى العاملين ، وذلك بالاخذ في الاعتبار الكفاءة والخبرة الفنية في مجال العمل كأساس للتدرج المهني .

د () التخطيط والدراسات والمتابعة :

التخطيط والدراسات ضرورية جدا لتفادي الحلول الارتجالية في تسيير دفعة العمل ، وعند توريد بعض المعدات أو تحديد الكم من الاحتياجات وذلك لتفادي عدم مطابقة المواصفات أو الترابط مع الموجودات من المعدات ، مع ضرورة متابعة الاعمال بشكل دائم لضمان إستمراريتها وفق البرامج والنظم المحددة .

المراجع :-

- 1 () كتيبات التشغيل والصيانة والمواصفات لمركز التحكم الفرعي (Z.D.C) من شركة كوجيلكس الفرنسية .
- 2 () كتيبات التشغيل والصيانة والمواصفات لمركز التحكم الرئيسي (L.D.C) من شركة اسيا السويدية .
- 3 () سجلات التشغيل وأعمال الصيانة المتبعة بمركز التحكم الرئيسي (L.D.C) اعتبارا من سنة 1981 م .
- 4 () سجلات التشغيل وأعمال الصيانة المتبعة بمركز التحكم الفرعي (Z.D.C) اعتبارا من سنة 1985 م .